

Lak Advanced 2K-krycí lak



- na Vodní bázi
- Rychle schnoucí, 90 min při 20 ° C
- bez těkavých látek
- Vhodné pro komerční sektor s velmi vysokými standardy
- doporučeno z pohledu ekologie bydlení

Balení: 5 l -
Spotřeba: 8-12 m²/litr
Lesk: 20 a 40



Tužidlo:
• bez izokyanátů
100ml

Použití:

Lak Advanced 2K je dvousložkový lak na vodní bázi. Vysoce odolný proti poškrábání a je charakterizován vynikající odolností proti opotřebení a má dobrou přilnavost na jiné typy laků. Je vhodný na povrchy ve školách, tělocvičnách, letištích, úřadech, jídelnách, pro taneční parkety, schody, atd.,

Vlastnosti a výhody- chemická odolnost vůči vodě. Je ideální pro objekty a není náchylný k znečištění černými podrážkami.

Advanced 2K tužidlo: do lahvičky se doplní voda a smíchá se s tužidlem. Nyní je tvrdidlo připraveno pro 5 litrů laku. Smíchejte s lakem.. Nechte stát cca 10 minut, aby se tužidlo aktivovalo.

Je velmi důležité, aby probíhalo průběžné míchání laku a tužidla po přidání tužidla. Směs se nechá stát 10 min. pro aktivaci tužidla před použitím. Jakmile je tvrdidlo přidáno do laku, ztratí svůj účinek po 4 hodinách.

Dříve natřené povrchy:

1. Již natřené povrchy je třeba vyčistit Intenzivním čističem WOCA, pro odstranění mastnoty, nečistot, zbytků vosků a mýdla.
2. dřevěné povrchy obrousit zrnitostí 100

Neošetřené plochy:

3. Obroušené plochy – vždy před lakováním odstraňte pomocí vysavače prach a nečistoty.
4. Lak se nanáší neředěný štětcem nebo válečkem.
5. Nechte zaschnout asi 90 minut. Následuje přebroušení (pokud byl nejdříve aplikován základní nátěr Primer bílý nebo šedý, následuje přebroušení až po prvním krycím nátěru zrnitostí 120 (Primer bílý a šedý se nebrousí)
6. Odstraňte všechny stopy po broušení pomocí vysavače
7. Naneste další vrstvu laku

Čekací doba mezi vrstvami je závislá na okolní teplotě a vlhkosti. Je důležité, aby dřevo a lak mělo teplotu nejméně 15 ° C, ideálně okolo 20 ° C, vlhkost cca. 55%. V místnosti musí být dobře větráno, ale neměl by být průvan.

Lehce pochozí povrch je asi 4 po hodinách. Lehká užitkovost po 24 hodinách-možno vrátit na plochu lehké předměty.

Čerstvě natřené podlahy budou úplně vyzrálé po cca 8 dnech.(pokládka koberce td..

Údržba- Pravidelné čištění mýdlem na lak Woca. Doplnková péče -Balzám na lak Woca