



Před započetím montáže doporučujeme pečlivě přečíst montážní návod, případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům.


- A - Ostění doraz
- B - Ostění otevřené
- C - Ostění zavřené
- D - Ostění nadpraží
- E - Obložka stojka
- F - Obložka nadpraží
- G - Lišta krycí
- H - Dveřní křídlo





Složení profilů nadpraží















Složení profilů zavřené




Složení profilů otevřené




## Seznam kování

			
			
5. Podložka plochá M8	6. Matice M8	7. Hmoždinka 6x50	8. Vrut 3,5x45
			
9. Softový tlumič *		10. Aktivátor *	11. Vozík **
			
12. Doraz pevný **	13. Základní deska vodího trnu	14. Vodící trn 7, 10, 13	15. Excentr
			
16. Krytka OBTUS ***	17. Vrut 3x35	18. Těsnění Ø6	19. Kartáček 8
* Platí v kombinaci se softovým tlumičem ** Platí v kombinaci s pevným dorazem *** Platí pouze pro rohový spoj Obtus	Skutečné počty kusů jednotlivých komponent se dodávají dle počtu křídel, rozměrů či specifikace zákazníka.		


## 1. Demontáž koncového dílu kolejnice




## 2. Demontáž kolejnice z pouzdra



### 3. Aktivace softového tlumiče \*





### 4. Natočení šroubu do softového tlumiče \*



### 5. Zasunutí aktivátorů a softových tlumičů do kolejnice \*




### 6. Seřízení aktivátorů softového tlumiče \*




přibližná vzdálenost aktivátorů

soft tlumič	Y (mm)	Z (mm)
65 kg	92	b5 x 2 - 320
90 kg	108	b5 x 2 - 336
130 kg	118	b5 x 2 - 346


## 7. Natočení šroubu do vozíku \*\*




## 8. Zasunutí pevných dorazů a vozíků do kolejnice \*\*




## 9. Seřízení pevných dorazů \*\*




přibližná vzdálenost pevného dorazu  
při maximálním zasunutí křídla  $Z = b5 \times 2 - 122$




## 10. Montáž kolejnice do pouzdra




## 11. Montáž kokoncového dílu kolejnice




## 12. Montáž držáků na křídlo



## 13. Nasazení křídla na vozíky



## 14. Vyházení zavěšeného křídla





## 15. Kontrola a seřízení dorazu křídla v poloze otevřeno

Postup při případné nutnosti změny polohy křídla v poloze otevřeno:

- kontrola usazení křídla v poloze otevřeno dle detailu bodu 15. - demontáž koncového dílu kolejnice (bod 1.), - demontáž koncového dílu kolejnice (bod 1.), - sundání křídla z vozíků (opačný postup bodu 13.), - demontáž kolejnice (bod 2.), - potřebné posunutí aktivátoru v případě použití softového tlumiče (bod 6.) nebo posunutí pevného dorazu v případě použití pevného dorazu (bod 9.).

Následuje montáž kolejnice (bod 10.), - nasazení křídla na vozíky (bod 13.), - vyvážení zavěšeného křídla (bod 14.),

- kontrola polohy křídla v poloze otevřeno (bod 15.),
- montáž koncového dílu kolejnice (bod 11.).




- a) křídlo v koncové poloze maximálně zasunuté do zárubně
- b) křídlo v koncové poloze nezasunuté do zárubně


### ! Varování !

Dbejte zvláštní pečlivosti vyvážení křídla (bod 14.) a seřízení dorazu křídla v poloze otevřeno (bod 15.). Po montáži dřevěné zárubně již nebude možné toto seřízení provézt bez poškození dřevěné zárubně !


## 16. Propsání osy kolejnice na podlahu



## 17. Vysazení dveřního křídla




## 18. Montáž základní desky vodícího trnu




\*\*\*\* Minimální rozměr pro umístění trnu musí být dodržen! Křídlo bude vyčnívat cca 30 mm do průchodu zárubně.  
V případě zvětšení uvedených rozměrů bude křídlo zasahovat více do průchodu o rozdíl X (detail bodu 15.) a je nutné seřídit softový tlumič nebo pevný doraz v poloze otevřeno dle bodu 15.

Pozor - v případě podlahového topení v objektu může vrtání do podlahyzpůsobit vážné škody !


## 19. Nalepení kartáčků na křídlo






## 20. Nasazení křídla na vozíky



## 21. Vyházení zavěšeného křídla






## 22. Vsunutí vodícího trnu do základní desky




Pro maximální zvukový útlum Sapeli doporučuje  $E_{\max.}$  10 mm !


## 23. Demontáž vodícího trnu



## 24. Výměna vodícího trnu




## 25. Seřízení dorazu a kontrola křídla v poloze zavřeno




## 26. Montáž dorazového ostění

! POZOR: Při aplikaci PUR pěny se řídíme návodem a pokyny výrobce PUR pěny.









## 27. Lepení obložkového rámu NORMAL (na pokos) - 2x

! POZOR: Při aplikaci PVAc lepidla se řídíme návodem a pokyny výrobce lepidla.




## 28. Lepení obložkového rámu OBTUS (na tupo) - 2x \*\*\*


! POZOR: Při aplikaci PVAc lepidla se řídíme návodem a pokyny výrobce lepidla.




## 29. Montáž rámu ostění - 2x (zrcadlově)




### 30. Montáž krycí lišty k ostění nadpraží - 2x




### 31. Lepení kartáčků ke krycí liště v nadpraží - 2x




32. Vložení dorazového těsnění do drážky ve svislém ostění - 2x




33. Lepení kartáčků na svislé ostění - 2x



34. Vysunutí rámu ostění z rámu obložek - 2x




35. Lepení rámů ostění na dorazové ostění - 2x




! POZOR: Při aplikaci PVAc lepidla se řídíme návodem a pokyny výrobce lepidla.



### 36. Vyvážení a fixace rámů ostění ve stavebním otvoru



### 37. Zapěnění rámů ostění ve stavebním otvoru - oboustranně po celém obvodu





### 38. Zaklopení otvoru krycím rámem obložek



! POZOR: Při aplikaci PUR pěny se řídíme návodem a pokyny výrobce PUR pěny.

### 39. Zatmelení spáry mezi zárubní, stěnou a podlahou - oboustranně po celém obvodu



! POZOR: Při aplikaci silikonového nebo akrylátového tmelu se řídíme návodem a pokyny výrobce tmelu.